



Johanson Technology

2450FB14K0002T

Part Number:	2450FB14K0002T
Fabrikant / Brand:	Johanson Technology
Produkt beschreibung	BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ
Datebanken:	
RoHS Status	 Bleif gratis / RoHS kompatibel
Ship From	Hong Kong
Shipment Way	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS




Bild kann Representatioun sinn. Kuckt Spezifikatioune fir Produktdetailer.













Spezifikatioune vun 2450FB14K0002T

PART NUMBER	2450FB14K0002T
HIERSTELLER	Johanson Technology
BESCHREIWUNG	BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ
BLEIF FREE STATUS / ROHS STATUS	Bleif gratis / RoHS kompatibel
DATENLABEL	
SERIE	*
FEUCHTIGKEIT SENSIBILITÉITNIVEAU (MSL)	1 (Unlimited)
BLEIF FREE STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILBESCHREIWUNG	RF Balun

Verbonnen Tags

Johanson Technology 2450FB14K0002T	2450FB14K0002T Distributeur	2450FB14K0002T Ubidder
2450FB14K0002T Präis	2450FB14K0002T Fotoen	2450FB14K0002T Bild
2450FB14K0002T PDF Dateblatt	2450FB14K0002T Luet Dateblatt	2450FB14K0002T Dateblatt
2450FB14K0002T Stock	Kaaft 2450FB14K0002T	Kaaft Johanson Technology 2450FB14K0002T
Johanson Technology 2450FB14K0002T	Johanson Technology Ubidder	Johanson Technology Distributeur
Johanson Technology 2450FB14K0002T	Johanson 2450FB14K0002T	Johanson Technology Inc. 2450FB14K0002T

Verbonnen Produkter

 <p>2450FB15A0100E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Op Lager: Out stock RFQ</p>	 <p>2450FB14K0001T Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ Op Lager: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB15K0001E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Op Lager: Out stock RFQ</p>	 <p>2450DP39K5400E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1008 Op Lager: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB15B0100E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 Op Lager: Out stock RFQ</p>	 <p>2450FB15A050E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Op Lager: Out stock RFQ</p>
 <p>2450DP15P5400E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: DIPLEXER LPF/BPF 2.45/5.4GHZ Op Lager: Out stock RFQ</p>	 <p>2450DP39G5500E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Op Lager: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB15K0005E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Op Lager: Out stock RFQ</p>	 <p>2450DP39H5500E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Op Lager: Out stock RFQ</p>
 <p>2450FB15K0002E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Op Lager: Out stock RFQ</p>	 <p>2450DP15N5500E Produzenteuren: Johanson Technology Beschreibung: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Op Lager: Out stock RFQ</p>