

N/A

CDCUN1208LPRHBR

Part Number: CDCUN1208LPRHBR
 Fabrikant / Brand: N/A
 Produkt beschreibung: IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN
 Datebanken:
 RoHS Status: Bleif gratis / RoHS kompatibel
 Ship From: Hong Kong
 Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



UFRO FIR ZITAT

Bild kann Representatioun sinn. Kuckt Spezifikatioune fir Produktdetailer.

Spezifikatioune vun CDCUN1208LPRHBR

PART NUMBER	CDCUN1208LPRHBR
HIERSTELLER	N/A
BESCHREIWUNG	IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN
BLEIF FREE STATUS / ROHS STATUS	Bleif gratis / RoHS kompatibel
DATENLABEL	
VOLTAGE - SUPPLY	1.7 V ~ 3.63 V
TYP	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
SUPPLIER DEVICE PACKAGE	32-VQFN (5x5)
SERIE	-
VERHÄLTNIS - INPUT: OUTPUT	2:8
VERPAKUNG	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	32-VFQFN Exposed Pad
AUSGAB	HCSL, LVCMOS, LVDS
ANER NAMES	296-39988-2 CDCUN1208LPRHBR-ND
OPERATIOUN TEMPERATUR	-40°C ~ 85°C
ZUEL VJ CIRCUITS	1
MOUNTING TYPE	Surface Mount
FEUCHTIGKEIT SENSIBILITÉTINIVEAU (MSL)	2 (1 Year)
FABRIK STANDARD LEAD TIME	8 Weeks
BLEIF FREE STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INPUT	HCSL, LVCMOS, LVDS
FREQUENZ - MAX	400MHz
DIFFERENZIAL - INPUT: AUSGAB	Yes/Yes
DETAILBESCHREIWUNG	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 2:8 400MHz 32-VFQFN Exposed Pad
BASISZUEL NUMMER	CDCUN1208

Verbonnen Tags

CDCUN1208LPRHBR	CDCUN1208LPRHBR Distributeur	CDCUN1208LPRHBR Ubidder
CDCUN1208LPRHBR Präis	CDCUN1208LPRHBR Fotoen	CDCUN1208LPRHBR Bild
CDCUN1208LPRHBR PDF Dateblatt	CDCUN1208LPRHBR Luet Dateblatt	CDCUN1208LPRHBR Dateblatt
CDCUN1208LPRHBR Stock	Kaaft CDCUN1208LPRHBR	Kaaft CDCUN1208LPRHBR
CDCUN1208LPRHBR	Ubidder	Distributeur

Verbonnen Produkter

<p>CDCUA877ZQLR Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Op Lager: 20662 pcs RFQ</p>	<p>CDCV304PWRG4 Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Op Lager: 66794 pcs RFQ</p>
<p>CDCU877RTBT Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40-QFN Op Lager: 15059 pcs RFQ</p>	<p>CDCUN1208LPRHBT Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN Op Lager: 15468 pcs RFQ</p>
<p>CDCV304PWR Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Op Lager: 53713 pcs RFQ</p>	<p>CDCV304PW Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Op Lager: 55452 pcs RFQ</p>
<p>CDCV304TPWREP Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Op Lager: 21714 pcs RFQ</p>	<p>CDCUA877ZQLT Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Op Lager: 14356 pcs RFQ</p>
<p>CDCU877ZQLR Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Op Lager: 24161 pcs RFQ</p>	<p>CDCV304PWG4 Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Op Lager: 58720 pcs RFQ</p>
<p>CDCUN1208LPEVM Produzentereuren: N/A Beschreiwung: EVAL MODULE FOR CDCUN1208LP Op Lager: 463 pcs RFQ</p>	<p>CDCU877ZQLT Produzentereuren: N/A Beschreiwung: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Op Lager: 21568 pcs RFQ</p>